



SIERRA SENSITIVA

2100W



MANUAL DE USO / MANTENIMIENTO ESPAÑOL

GARANTIA

**24
MESES**



ATENCIÓN

Este manual debe ser leído atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.

Antes de usar la máquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo: **HU008**

Modelo: **HU008**

Alimentación: 220-240 V~ / 50-60 Hz

Potencia: 2100 W

Ángulo máximo de corte: 45°

Medidas del disco: 355 x 3 x 25,4 mm (no
provisto)

Máx. cap. corte de barra redonda: 65 mm

Máx. cap. corte de caño: 120 mm

Máx. cap. corte de caño estructural: 120 x 130 mm

Velocidad sin carga: 3900 rpm

Peso: 16 Kg

Clase de protección: IPX5

Clase de aislación: I

PRESENTACIÓN

Esta Sierra Sensitiva ha sido diseñada para cortar caños de hasta 120 mm, barras redondas de hasta 65 mm y caños estructurales de hasta 120 x 130 mm, con precisión y rapidez. Acepta discos normalizados de 14"/355 mm para buje de 1".

Para obtener el mejor rendimiento de esta máquina hemos redactado el presente manual, que le pedimos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarla siguiendo al pie de la letra las normas de seguridad.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es parte integrante de la sierra. Tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

CONTENIDO DE LA CAJA

Sierra sensitiva
Llave de ajuste
Se entrega SIN disco de corte
Manual de uso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

Cerciórese de que toda persona que use la herramienta haya leído cuidadosamente y comprendido las instrucciones de seguridad.

Estas páginas le enseñarán sobre el uso seguro del equipo. A menudo el usuario no tiene experiencia previa, no ha sido instruido correctamente o no ha leído el manual ni las instrucciones de seguridad ubicadas en la unidad, antes de usarla por primera vez.

Todas las personas que usen el equipo deberán aprender la diferencia entre el uso apropiado y seguro de la unidad y lo que significan las prácticas de uso inseguras y peligrosas de la misma.

Al desembalar la máquina examínela en busca de daños que pudieran haber ocurrido durante el transporte. Si detectara algún daño (en la máquina o los accesorios), **NO LA PONGA EN SERVICIO**. Contrólela en alguno de los Centros Servicios Autorizados y eventualmente que sea reparada. **UNA MÁQUINA DAÑADA NO DEBE SER USADA.**

EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO PUEDE RESULTAR MUY PELIGROSO PARA EL OPERADOR, PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA E INCLUSO PARA EL EQUIPO MISMO.

Antes de comenzar a operar la herramienta, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en el manual.

CUANDO USE LA MÁQUINA POR PRIMERA VEZ, TRATE DE SER ASESORADO POR UN OPERADOR EXPERTO.



WARNING - PRECAUCIÓN - ATENCIÓN

Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos que implican riesgo de daño físico o peligro de muerte cuando las instrucciones no son seguidas estrictamente.

NUNCA RETIRE LAS ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN DE LA MÁQUINA.

SIGA LAS PRESCRIPCIONES DE MANTENIMIENTO.



Controle que el voltaje de alimentación sea igual al de la máquina. El toma debe contar con la adecuada puesta a tierra. **PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.**



Verifique que el voltaje de alimentación coincida con las especificaciones de la chapa de identificación.



Por razones de seguridad, utilice **SIEMPRE** la máquina en circuitos de alimentación que posean un **DISYUNTOR DIFERENCIAL** para una corriente de fuga o inferior a 30 mA, de acuerdo a la norma.



SIEMPRE controle que le cable de prolongación no presente daños en la aislación en todo su largo como así también su enchufe y el estado de la máquina. **UNA HERRAMIENTA DAÑADA NO DEBE SER USADA.**



En caso de que el cable de alimentación necesite ser reemplazado, concorra a un **Centro de Servicios Autorizado**, según figura en el **Certificado de Garantía.**

ÁREA DE TRABAJO



Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada. Los bancos de trabajo atestados y los lugares oscuros provocan accidentes.



Mantenga despejada el área de trabajo y alejados a los espectadores y a los niños; una distracción puede ser causa de accidente.



NO USE la máquina en ambientes explosivos o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que podrían inflamarlos.

SEGURIDAD ELÉCTRICA



Las herramientas con toma a tierra deben conectarse a un tomacorriente con la toma a tierra debidamente instalada.



NUNCA anule la conexión a tierra, ni use adaptadores que la anulen. En caso de duda, recurra a un electricista matriculado.



Las herramientas con doble aislación están equipadas con una ficha con contactos polarizados. **NO USE** adaptadores ni la reemplace por otra de diferente tipo.



Evite el contacto de su cuerpo con estructuras metálicas puestas a tierra pues incrementan el riesgo de recibir un golpe eléctrico.



USE la herramienta en un entorno seco. No la exponga a la lluvia o a condiciones de alta humedad. **NO** toque el enchufe ni el tomacorriente con las manos mojadas.



NO ABUSE del cable de alimentación. **NUNCA** transporte la máquina colgando del cable, ni tire del cable para desconectarla.



Mantenga el cable de alimentación lejos de bordes afilados o abrasivos, calor, aceite o partes en movimiento. Colóquelo de forma tal que al trabajar no moleste ni corra riesgo de deterioro. Detenga el trabajo si el cable resultara dañado y no vuelva a usar la máquina hasta que sea reemplazado por uno nuevo.



Si utiliza un cable de prolongación recuerde que debe tener el calibre adecuado al consumo de la máquina y a su largo. Su sección debe ser proporcional a su longitud: a mayor prolongación, mayor deberá ser la sección del cable.
Para cables de 1,5 mm² no más de 30 m.



Controle **SIEMPRE** que el cable de prolongación no presente daños en su aislación en todo su largo, como así también su enchufe y el estado de la máquina. Use cables de prolongación aprobados para uso en exteriores y que presenten su correspondiente puesta a tierra.



USE ÚNICAMENTE prolongaciones que posean su correspondiente puesta a tierra. **NO USE CABLES REPARADOS NI AÑADIDOS.**



Revise periódicamente el cable de alimentación en busca de daños en la aislación. En caso que necesite ser reparado o reemplazado, concurra a un **Centro de Servicios Autorizado**, según figura en el **Certificado de Garantía**.



Si la máquina queda almacenada por largo tiempo o se humedece accidentalmente, se debe medir con un megómetro de 500V que la resistencia de aislación no sea inferior a 7MΩ. **SI FUERA INFERIOR DEBE SER SECADA HASTA LOGRAR ESA LECTURA MÍNIMA.**

SEGURIDAD PERSONAL



POR RAZONES DE SEGURIDAD, AQUELLOS QUE NO ESTÉN FAMILIARIZADOS CON LA OPERACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA, NO DEBEN UTILIZARLA.

Esta máquina no está destinada para ser usada por niños o personas con capacidades físicas disminuidas que deban ser supervisada para que sean usadas con seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la máquina.



SÓLO deben usar la máquina las personas mayores de 18 años entrenadas en su uso y que tengan conocimiento de sus peligros.



La herramienta debe estar en perfectas condiciones de uso y cualquier defecto que presente se debe solucionar antes de volver a usarla.



MANTÉNGASE ALERTA. No opere la herramienta bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas que puedan provocar sueño o afectar su habilidad para operarla con seguridad.



Use ropa de trabajo adecuada. **NO USE** guantes, ropa suelta, bufandas o collares que pudieran quedar atrapados en las partes rotantes. Si tiene el cabello largo, recójase o use un gorro protector para contenerlo. Si trabaja a la intemperie, lleve calzado antideslizante.



Utilice **SIEMPRE** el equipo de protección: anteojos de seguridad (los anteojos y los de sol no son de seguridad), máscara antipolvo, protección auditiva, calzado y casco de seguridad, según las necesidades del trabajo a ejecutar.



Quando efectúe tareas que puedan producir polvo, use máscara antipolvo.



Prevéngase de arranques accidentales. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta.



NO USE la máquina si el interruptor no puede volver a la posición de 'desconectado'. Su uso en estas cir-

circunstancias es peligroso. Una máquina dañada NO DEBE SER USADA y debe ser reparada a la brevedad.



NO transporte la herramienta conectada a la red eléctrica o con la mano sobre el comando de puesta en marcha; podría arrancarse accidentalmente.



Evite trabajar en posiciones inestables. Manténgase firme y en posición estable y segura.



Después de usar la máquina guárdela en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA



NO FUERCE la herramienta ni la emplee para tareas para las que no fue diseñada.



DESCONECTE LA HERRAMIENTA DE LA RED ANTES DE EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO, COLOCAR ACCESORIOS O GUARDARLA.



Conserve la herramienta limpia y convenientemente lubricada. Mantenga los utensillos cortantes bien afilados y las rejillas de ventilación limpias y libres de polvo.



Controle posibles desalineamientos, fijaciones de las partes en movimiento, roturas, tornillos flojos o cualquier otra condición que pudiera afectar su uso seguro.



USE SÓLO los accesorios indicados por el fabricante; aquellos no indicados pueden tornar peligroso el uso de la herramienta. Use los accesorios de acuerdo con las instrucciones, tomando en cuenta las condiciones y el tipo de trabajo que está de acuerdo con la máquina.

PRÁCTICAS SEGURAS PARA EL USO

Tómese el tiempo necesario para familiarizarse con los controles y comprender el uso correcto del equipo.



USE ÚNICAMENTE discos aprobados.

Sostenga la sierra por sus partes aisladas cuando la use y controle que la herramienta cortante no toque el cable de alimentación para prevenirse de fugas eléctricas accidentales.

Asegúrese de que la máquina esté desconectada de la alimentación cuando no esté en uso, al hacer ajustes, lubricación o cambios de accesorios y fresas.




PRECAUCIÓN: NUNCA use una hora de sierra dentada, ni la use para cortar madera o mampostería.

USE ÚNICAMENTE DISCOS ABRASIVOS CON UNA VELOCIDAD APROBADA DE 4.200 R.P.M. O MAYOR.

1. SIEMPRE coloque la máquina sobre una superficie lisa o una mesa de trabajo. Cuando se manipulan caños o barras largas por seguridad es recomendable trabajar con la sensitiva apoyada en el piso porque es más fácil y seguro soportar los extremos de las piezas. Si decide colocarla en un banco de trabajo va a necesitar contar con apoyos (caballetes ajustables en altura) para soportar los extremos en voladizo.
2. Para efectuar un trabajo seguro y prolijo, realice el corte de manera segura, lenta y progresiva.
3. Mantenga las empuñaduras limpias de grasa o aceite.
4. Aguarde que el disco alcance la máxima velocidad antes de comenzar a cortar.
5. Asegure el trabajo usando una morsa; NO corte sujetando la pieza con las manos.
6. Los metales se recalientan durante el corte. NUNCA los toque sin guantes. PELIGRO DE QUEMADURAS.
7. Mantenga limpio el disco de corte; reemplácelo cuando se desgaste un 30%.
8. Controle habitualmente el disco en busca de daños. Reemplácelo inmediatamente si se agrieta o pierde un fragmento. Apriete firmemente la tuerca de fijación y use únicamente las bridas originales.
9. Durante el corte se desprenden chispas que pueden causar quemaduras o la ignición de materiales inflamables cercanos.
10. NO se pare frente al disco durante el arranque. Colóquese a un costado, conecte la cortadora y espere a que el disco tome su velocidad final. Siempre existe la posibilidad de que el disco se encuentre dañado y pueda romperse al alcanzar su velocidad máxima.
11. Detenga inmediatamente la máquina si durante el corte la hoja se bloquee por cualquier motivo.
12. NUNCA detenga el movimiento del disco de corte con las manos.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES



1. Empuñadura
2. Protector del disco
3. Protector móvil

4. Tapa central del protector
5. Disco abrasivo de corte
6. Cierre varilla roscada
7. Botón de traba del gatillo
8. Motor
9. Tope
10. Soporte del brazo
11. Base de la máquina
12. Manivela de la mordaza
13. Gatillo interruptor
14. Traba del eje
15. Brida interior
16. Resorte de compresión
17. Mordaza fija
18. Mordaza móvil

INSTRUCCIONES PARA SU USO

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA.

Esta máquina puede ser atornillarse con 2 tornillos usando los agujeros a una superficie nivelada y estable. Esto servirá para prevenir vuelcos y posibles daños personales.


COLOCACIÓN Y RETIRO DEL DISCO ABRASIVO.



PRECAUCIÓN: Siempre tenga la precaución de que la máquina esté desenchufada y el gatillo en 'OFF' antes de colocar o retirar el disco.

Coloque la brida interna en el eje y ajuste el disco sobre la brida. Luego coloque la brida externa y la arandela en el eje. Finalmente, empuje en el eje el tornillo y apriételo con la llave provista.

Siga el procedimiento inverso para retirar el disco.



PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de apretar muy bien el tornillo de fijación. Apretar de forma insuficiente este tornillo puede dar lugar a sufrir serias lesiones. Use la llave provista para ayudarse a apretarlo adecuadamente.
- SIEMPRE sólo use las bridas interior y exterior provistas con la máquina.
- Asegúrese de tirar hacia fuera la traba de eje luego de colocar el disco y antes de encender la máquina.

USO DEL INTERRUPTOR.

Para arrancar la máquina, simplemente presione el gatillo. Suelte el gatillo para detener el motor.

Para el uso de forma continua, tire del gatillo y luego presione el botón de traba. Para detener el motor presione hasta el fondo el gatillo y luego suéltelo.




PRECAUCIÓN: Antes de enchufar la máquina cheque que el gatillo funciona correctamente y retorna a la posición de 'OFF' cuando se suelta.

FIJACIÓN DEL TRABAJO.

Girando la manivela de la mordaza en dirección contraria a las agujas del reloj y luego levantar la media rosca, el tornillo queda liberado para retroceder o avanzar con velocidad, para abrir o cerrar.

Para asegurar el trabajo, gire la manivela hasta que la mordaza haga contacto con el trabajo. Presione el cierre de la media rosca y gire la manivela hasta retener la pieza con firmeza.




PRECAUCIÓN: Siempre ajuste la mordaza al máximo cuando sujeta una pieza. Las fallas en la fijación de la pieza pueden dejar insegura la fijación de la pieza. Esto puede causar que la pieza sea despedida violentamente o causar la rotura del disco, incluso las dos cosas a la vez.


USO DE BLOQUES ESPACIADORES.

Cuando el disco abrasivo se ha desgastado considerable-

mente, use un bloque espaciador de material no inflamable detrás de la pieza, según se muestra en la imagen a continuación. Se puede aprovechar más eficientemente el disco gastado usando el punto medio de su periferia de la rueda para cortar la pieza.




Si se usa un bloque ligeramente más angosto que la pieza a cortar como se muestra en la figura a continuación, puede emplear el disco para obtener un rendimiento más económico.




CORTANDO EN ÁNGULO.

Cuando corte una pieza de más de 65mm de ancho en ángulo, adjunte una pieza de madera (espaciador) de más de 190mm de largo y 45mm de ancho en la placa guía como se muestra en la fig. 7, sujete la pieza de suplemento a la placa con tornillos a través de las perforaciones de la placa guía.




CORTE DE PIEZAS LARGAS.

Las piezas largas se deben apoyar en bloques de material no inflamable en ambos extremos y que queden al mismo nivel de la parte superior de la base.



AJUSTE DEL ÁNGULO DE CORTE.


Para cambiar el ángulo de corte, se deben aflojar los dos tornillos de cabeza hexagonal que aseguran la mordaza fija. Mueva la guía al ángulo deseado entre 0° y 45°, y luego vuelva a apretar los tornillos de fijación.



INTERVALO ENTRE LA MORDAZA MÓVIL Y LA FIJA.

El espacio original entre la mordazas es de 0-132mm. Si por necesidad del trabajo requiere un espacio mayor, proceda a ampliar el espacio.

Retire los dos tornillos de cabeza hexagonal que sujetan la mordaza fija y desplácela como se ilustra en la figura a continuación. Luego, asegúrela con los dos tornillos apretándolos muy bien.



OPERACIÓN.

Sostenga la empuñadura con firmeza, apriete el gatillo interruptor y espere hasta que el disco llegue a su máxima velocidad antes de bajar lentamente el cabezal para iniciar el corte. Cuando el disco entre en contacto con la pieza, gradualmente

baje la empuñadura para cortar.

Cuando complete el corte, apague el motor y espere que el disco se detenga totalmente. Luego, levante el brazo a la posición más elevada.




PRECAUCIÓN: Aplique una presión adecuada al brazo durante el corte. Para obtener la máxima eficiencia de corte se determina por la cantidad de chispas producidas. Aplique la presión necesaria para obtener el máximo de chispas durante el corte. NO aplique una presión excesiva desde la empuñadura.

TRANSPORTE DE LA MÁQUINA.

Inmovilice el brazo en la posición baja para transportarla o guardarla. El brazo se puede fijar en la posición baja empujando la traba.

Tire de la traba para liberar el brazo antes de ponerla en servicio.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA! Antes de comenzar cualquier rutina de limpieza o mantenimiento en la Sierra Sensitiva asegúrese que la herramienta esté desconectada de su alimentación y el interruptor apagado.

Use repuestos originales únicamente.

No use una máquina dañada.

Cuando la máquina no esté en uso, desconéctela de su alimentación, límpiela y guárdela en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.

Antes de usar.

Cepille las acumulaciones de suciedad de la base. Las acumulaciones de polvo en el motor pueden provocar su mal funcionamiento.

Control de los tornillos de montaje.

Regularmente controle todos los tornillos de montaje y asegúrese que estén correctamente apretados. Si encuentra

un tornillo flojo, debe ser reajustado inmediatamente. Las fallas pueden causar serios accidentes.

Cambio del disco de corte.

Cuando el disco de corte se haya gastado considerablemente y resulte reducida su capacidad de corte, reemplácelo inmediatamente por uno nuevo.

Almacenaje luego de su uso.


Desconecte la máquina luego de usarla y guárdela fuera del alcance de los niños.

Lubricación.


Para prolongar la vida útil de la máquina, lubrique las partes móviles como el eje roscado, las mordazas y articulaciones, etc. todos los meses.

Reemplazo de las escobillas.

Retire y controle el desgaste de las escobillas regularmente. Reemplácelas cuando el desgaste llegue hasta la marca límite. En ese momento el motor dejará de funcionar automáticamente. Mantenga las escobillas limpias y controle que las escobillas se deslicen fácilmente en los porta carbones. Ambos carbones deben cambiarse en el mismo momento y ser iguales. Use únicamente escobillas de repuesto originales.



Use un destornillador para sacar las tapas. Retire las escobillas gastadas, reemplácelas por nuevas y vuelva a colocar los tapones.



Los cables de alimentación son especiales y deben ser cambiados por un servicio técnico autorizado.

Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, las reparaciones, ajustes y mantenimiento deben ser realizados por un **Centro de Servicios Autorizado** usando repuestos genuinos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle los materiales no deseados en lugar de deshacerse de ellos como residuos. Consulte por lugares de recepción de reciclados. La herramienta, los accesorios y el embalaje deberían ser llevados a un centro de reciclaje y eliminados de una manera ambientalmente segura.

Los residuos de productos eléctricos NO se deben mezclar con la basura doméstica.

IMPORTANTE

La no observancia de estas recomendaciones implica la pérdida de la garantía, por uso indebido.


Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.

GARANTÍA

Por favor, vea el **CERTIFICADO DE GARANTÍA** adjunto para ver **PLAZOS Y CONDICIONES**.

USE ÚNICAMENTE REPUESTOS ORIGINALES.

DESPIECE



LISTA DE PARTES

1. Tornillo ST4x18
2. Prensa cable
3. Tornillo M5x35
4. Tornillo ST4x18
5. Media empuñadura izquierda
6. Tornillo ST2,9x9
7. Gatillo interruptor
8. Media empuñadura derecha
9. Tuerca M5
10. Cable y ficha
11. Pasa cordón
12. Protector fijo
13. Protector móvil
14. Tornillo M6x12
15. Tuerca hexagonal M6
16. Protector central
17. Tornillo M6x55
18. Conjunto estator
19. Tornillo M5x80
20. Arandela ondulada
21. Rodamiento 6200ZZ
22. Conjunto estator
23. Rodamiento 6003ZZ
24. Deflector
25. Traba de eje
26. Resorte de compresión
27. Caja de engranajes
28. Rodamiento 6000ZZ
29. Seguro de anillo del eje
30. Engranaje
31. Arandela del rodamiento
32. Rodamiento 6004VV
33. Chaveta media luna
34. Eje de salida
35. Sello
36. Caja rodamiento
37. Bidas interior/externo
38. Arandela
39. Arandela elástica
40. Tornillo M10x25
41. Tornillo M5x10
42. Tapa trasera
43. Chapa de identificación
44. Carcasa motor
45. Resorte de compresión
46. Tornillo M5x10
47. Tornillo cab. Hexagonal M5x8
48. Porta carbón
49. Escobilla de carbón
50. Porta escobilla
51. Etiqueta de identificación
52. Arandela elástica
53. Base de la máquina
54. Tornillo M10x20
55. Traba del brazo
56. Tornillo M6x10
57. Tornillo M8x25
58. Tope
59. Anillo de goma
60. Base de articulación
61. Tornillo
62. Arandela elástica
63. Arandela plana
64. Pasador
65. Mordaza fija
66. Mordaza móvil
67. Base media rosca
68. Arandela
69. Arandela plana
70. Arandela elástica
71. Tornillo
72. Pasador
73. Pasador
74. Tornillo de la morsa
75. Manivela de la morsa
76. Espina elástica
77. Seguro
78. Perilla de la manivela
79. Media rosca móvil
80. Muelle
81. Pata de goma
82. Tornillo
83. Tuerca
84. Arandela elástica
85. Arandela plana
86. Deflector de chispa
861. Llave de ajuste







GARANTÍA

GRUPO SIMPA S.A. en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de **24 (veinticuatro) meses**, contado desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Las herramientas eléctricas están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Mecánicos Oficiales contra la presentación de este Certificado de Garantía y la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto en cualquiera de nuestros Servicios Mecánicos Oficiales. En aquellos casos en que el producto deba ser transportado al Servicio Mecánico más cercano, quedarán a cargo del importador los gastos de transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo. Previamente deberá comunicarse con nuestro **Servicio Central: (011) 4708-3400 (conmutador)**, a los efectos de coordinar el traslado.
4. Efectuado el pedido de Garantía, el Servicio Autorizado debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.
5. El plazo máximo de cumplimiento de la reparación efectuada durante la vigencia de la garantía, será de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento será de 60 días y el tiempo de reparación quedará condicionado a las normas vigentes de importación de partes. El tiempo que demandare el cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser conectado a la red del voltaje indicado en la chapa de identificación de la máquina.
3. Conserve este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra para futuros reclamos.

NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

- Los defectos originados por:
1. Uso inadecuado de la máquina.
 2. Instalaciones eléctricas deficientes.
 3. Conexión de la máquina en voltajes inadecuados.
 4. Desgaste natural de las piezas.
 5. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua, y los daños ocasionados por el funcionamiento en seco.
 6. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
 7. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la nómina de Servicios Técnicos Autorizados en nuestro Departamento de Atención al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador) o en nuestra página web: www.umi-herramientas.com.ar

MODELO

.....

FECHA DE COMPRA

.....

DIRECCIÓN

.....

.....

Nº DE SERIE

.....

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)

ARTÍCULO: HU008

MODELO: HU008

220-240V~ | 50-60 Hz | 2100 W | 3900 rpm

Ø 355 mm



IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imágenes son sólo orientativos.

Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.

La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantía, por uso indebido.

Origen y procedencia: CHINA

Importa, garantiza y distribuye

GRUPO|SIMPA S.A.

Thames 333 (1609) Boulogne, Buenos Aires - Argentina

Nº de Importador 30-62832360-3

Atención al cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)



www.umi-herramientas.com.ar